



18.06.2026 – INSTANDHALTUNGSTAGE 26

Transformation der mobilen Instandhaltung bei der Vienna Airport Technik (VAT)

Vortragende

VAT

Stefan Urbanek



Betreuer der mobilen Instandhaltung
Projektteammitarbeiter für
Ablöse aktueller Produkte
Seit 2007 in der Instandhaltung tätig

Evora IT Solutions

Uwe Ofner



Managing Director

Seit 1999 in der SAP Instandhaltung tätig

Unternehmensvorstellung Flughafen Wien



PAX Flughafen Wien

2024: 31,7 Mio.

2025: 32,6 Mio.

2026e: ca. 30 Mio.

PAX Flughafen Wien Gruppe

(inkl. Malta, Košice)

2024: 41,4 Mio.

2025: 43,4 Mio.

2026e: ca. 41,5 Mio.

Umsatz

2024: € 1.053 Mio.

2025: € 1.129 Mio.

2026e: ca. € 1.050 Mio.

EBITDA

2024: € 442 Mio.

2025: € 412 Mio.

2026e: ca. € 415 Mio.

MCap: ca. € 4,5 Mrd

ISIN: AT00000VIE62

Bloomberg: FLU AV


Reuters: VIEV.VI

Hauptnotiz: Börse Wien

Unternehmensprofil Flughafen Wien

- Flughafen Wien **32,6 Mio. Passagiere in 2025** (31,7 Mio. in 2019)
- Flughafen Wien Gruppe bestehend aus **Flughafen Wien, Airport Malta** und **Airport Košice** mit 43,4 Mio. Passagieren
- **Lufthansa Hub**, Home-Carrier **Austrian Airlines** (ca. 46% Marktanteil)
- Fokus auf **innereuropäische Routen, Drehscheibe** zu den Destinationen **Mittel- & Osteuropas**
- **Großes Einzugsgebiet** - Ostösterreich sowie Tschechische Republik, Slowakei und Ungarn
- **Komplettanbieter:** Flughafenbetrieb, Bodenabfertigung, Sicherheitsdienste, Infrastrukturanbieter und kommerzielle Aktivitäten

- Stadt Wien
- Land Niederösterreich
- Mitarbeiterstiftung
- IFM
- Streubesitz



Steigerung des Non-Aviation Potenzials

Terminal 3 Süderweiterung

- Erweiterung des Terminal 3 um **ca. 70.000 m²** („Terminal 3 Süderweiterung“)
- Passagiere erwartet eine **verbesserte Aufenthaltsqualität** mit **mehr Komfort, Service** und deutlich **breiterem Einkaufs- und Gastronomieerlebnis**
- **Umsatzsteigerung** durch merklich vergrößerte Einkaufs- und Gastronomiebereiche
 - **Shopping- & Gastroflächen** steigen um ca. 50% auf rund **30.000 m²**
 - Fokus auf **österreichische Gastronomie** sowie starke nationale und internationale **Premiummarken**
- Neue **zentrale Sicherheitskontrolle**, neue und **großzügige Loungeflächen**, **zusätzliche Gate-Bereiche**
- **Investitionsvolumen € 420 Mio.**, Fertigstellung des Rohbaus und Fassade erfolgt, Arbeiten für Mieter- und Innenausbau
- geplante **Eröffnung in Q2/2027**



Höchststand an Investitionen von € 330 Mio. in 2026

Flughafen-Wien-Gruppe setzt Wachstumsstrategie konsequent fort

Flughafen Wien – neue Terminal-, Büro- und Logistikinfrastruktur

- **Terminal 3 Süderweiterung schafft mehr Kapazität** und verbesserte Qualität
- **Office Park 4 NEXT** – 17.000 m² topmoderne Büro- und Konferenzflächen
- **Verlängerung Pier-Nord** – Zusätzliche Gate-Positionen
- **Zentrallogistikzentrum** – zentrale Versorgung von Shops- & Gastrobetrieben
- **Erneuerung Fluggastbrücken** – Pier Ost & Pier West
- **Entwicklungsgebiet West** – Erweiterung des Flughafenareals

Airport Malta – mehr Kapazitäten für dynamisches Passagierwachstum

- Erweiterung **Terminal „East Expansion“** und **Modernisierung Landebahn**
- Neues Bürogebäude **Sky Parks 2** und Aufstockung **Parkhaus**




Vienna Airport Technik

Wir sind ein interner technischer Dienstleister, der die gesamte Bandbreite an technischen Dienstleistungen des Flughafen Wien möglichst kostengünstig, professionell und serviceorientiert „aus einer Hand“ zur Verfügung stellt.

Ca. 420 Mitarbeiter arbeiten in

- Instandhaltung von Flughafenspezialanlagen und Infrastruktur
 - Gepäckförderanlagen
 - Fluggastbrücken
 - ...
- Gebäudeinstandhaltung
 - Brandschutzanlagen
 - Lüftungsanlagen
 - ...
- Fuhrparkinstandhaltung
 - Flughafenspezialequipment wie Flugzeugschlepper, Enteiser, usw.
 - PKW
 - ...

Übersicht der SAP Lösungen Flughafen Wien






Evora IT Solutions

Implementierungspartner für das Projekt VATMobile

Über Evora

IT-Dienstleistungen & Lösungen für Betrieb, Instandhaltung und Service



2011
Gegründet

350+
Mitarbeitende
weltweit

200+
Kunden


900+
Realisierte
Projekte



ALLGEIER
Teil der Allgeier Gruppe

Unser Portfolio

IT-Dienstleistungen & Lösungen



Unser SAP-Portfolio

Technologie & Plattformen

Mobile Lösungen

- SAP Service and Asset Manager
- SAP FSM Mobile
- SAP Work Manager
- SAP Inventory Manager
- EvoSuite-Anwendungen zur einfachen Abwicklung von Instandhaltungsarbeiten

Planung & Disposition

- SAP Field Service Management (FSM)
- SAP S/4HANA Asset Management for Resource Scheduling (RSH)
- EvoSuite & EvoPlan
- Migrationen von SAP Multiresource Scheduling (MRS) und ClickSoftware

Betrieb & Performance

- SAP Analytics Cloud
- SAP Asset Performance Management
- SAP Business Network Asset Collaboration
- SAP Predictive Asset Insights
- Asset Management mit SAP S/4HANA Cloud

Kundenspezifische Apps & UX

- BTP Apps & Templates
- SAP Fiori
- SAP UI5
- Custom Apps
- Web Dev – Angular, Flutter

Technologien

- BTP – SAP Business Technology Platform
- RISE | HANA Enterprise Cloud
- MDK – SAP Mobile Development Kit
- ACE – Agentry Cloud Edition
- SMP – SAP Mobile Platform
- SAP C4C – Sales & Service Cloud

SAP Kern-Module

PM | CS | PP | MM | PS | SD | QM | CR&B (IS-U) auf SAP ECC und S/4HANA


EvoSuite Applikationen & Templates



Für End-2-End Unterstützung von SAP-basierten Instandhaltungsprozessen mit einer integrierten, rollenbasierten, verständlichen, einfachen und anpassbaren Benutzeroberfläche!

SAP® Certified
Integration with SAP NetWeaver®

SAP® Certified
Integration with SAP S/4HANA®



Arbeitsvorbereitung

Planung & Disposition

Arbeitsausführung

Folgeprozesse



VATMobile Projekt


zur Ablösung des SAP Work Managers
& Einführung von SAP Fiori Applikationen
für die Instandhaltung



Ziele des Projekts

- Technische Ablöse des Work Managers
- Vorbereitung auf S4/Hana
- Einarbeiten der erkannten Verbesserungspotentiale aus dem Vorgängerprojekt

Prozess zur Dokumentation der Instandhaltung



Asset Manager als mobile Lösung - Highlights

Einsatzdetails

300174790 - 0030

+

QST Leuchtmittel defekt

VSTO Gestartet 3

Tätigkeiten für Meldungsposition

Hinzufügen

Keine Tätigkeiten für Position verfügbar

Arbeitszeiten

Hinzufügen

Keine Rückmeldungen verfügbar

Dokumente

Hinzufügen

PDF

2024-003943.pdf

2024-003943

546.67 KB

Alle anzeigen (1)

Equipment

Kein Equipment verfügbar

Technischer Platz

Departure A/S

G.S.115 .03.0B4101

Rückmelden

Pausieren

Fertig

Zeiterfassung mit Zuschlägen

×

Zeitrückmeldung hinzufügen

Weiter

Arbeitsauftrag

300209772 - AB-02 Funktionsstörung Aufz. 29674

Vorgang

0010 - AB-02 Funktionsstörung Aufz. 29674

Arbeitsplatz*

VA-ETPA

Lokales Team verwenden

Mitarbeiter*

Mooshuber Anita - 00092129, Millonig Stephan, MSc - 00028733

Buchungsdatum*

23.03.2026

Buchungszeit

15:41

Dauer*

0 Hrs 15 Min

Tätigkeitenart*

D40500 - D201 (Elektrotechniker NST)

Begründung Abweichung

Auswählen

Zuschläge erfassen

←

Zulagen hinzufügen

Sichern

Mitarbeiter

00092129 (Mooshuber Anita), 00028733 (Millonig Stephan, MSc)

Buchungsdatum

23.03.2026

Zulagentyp

10%

Zulagenart

002-ZUL - Gefahr 10%

Begründung

0201 - besonders gefährliches Arbeitsumfeld

Dauer

0 Std., 15 Min.

Teilautomatisierte Einsatzanlage

×

Einsatz erzeugen

Sichern

Beschreibung

VAT Stunden

Vorlage

VATHOURS - VAT STUNDEN

Meldungsart

MO - Div. Leistungen VAT

Gebäude

V.KST - IH-Aufwand VAT (intern)

Gewerk / Nutzerspezifische Anlage

Auswählen

Arbeitsplatz

VA-ETPA

Mitarbeiter

Mooshuber Anita - 00092129

Innenauftrag

Auswählen

Kostenstelle

D201 - Elektrotechnik Airside

Equipment

Auswählen

Asset Manager als mobile Lösung - Highlights

Einführung von Checklisten mit SAP QM

ChecklisteErledigt

Reparaturauftrag suchen

Reparaturauftrag zuweisen

Neue Reparaturmeldung wird angelegt

G.S.118 .444A016.FLD005 - 118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5

(5 von 8) abges...

140000033393

Technischer Platz

118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5

G.S.118 .444A016.FLD005

Alles in Ordnung

Alles nicht relevant

✓

Anlagenzustand

1 / 1

✓

Wartung E-Check

4 / 4

E-Check

0 / 3

140000033393Alles in Ordnung

✓

Reinigung 0040

In Ordnung

Nicht Relevant

Repariert

Nicht in Ordnung

✓

Klemmen nachziehen 0050

In Ordnung

Nicht Relevant

Repariert

Nicht in Ordnung

⚠

Abgänge kontrollieren 0060

In Ordnung

Nicht Relevant

Repariert

Nicht in Ordnung

✓

Plankontrolle 0070

In Ordnung

Nicht Relevant

Repariert

Nicht in Ordnung

Update erfolgreich

Erfassung von Tätigkeiten

Tätigkeit hinzufügenWeiter

Gruppe

ENOT (Notbeleuchtung)

Code

301 - Reparatur

Tätigkeiten HinzufügenFertig

Langtext Tätigkeiten

Kabelanschluß ebenfalls getauscht

Tätigkeiten

✓

1001 - Leuchte getauscht

1

☑

✓

1002 - Leuchtmittel getauscht

1

☑

1003 - Vorschaltgerät/Treiber/Trafo getauscht

0

☑

1004 - BM im Verteiler getauscht

0

☑

1005 - Quittierung (FI/LS/Sicherung eingelegt#)

0

☑

1006 - Störungssuche

0

☑

1007 - Akku-tausch

0

☑

1008 - Arbeitsbühneinsatz

0

☑

✓

9990 - Sonstiges (Texteingabe)

1

☑

EvoSuite mit EvoPlan, EvoTime & Explorer

EvoPlan zur Disposition

The screenshot shows the EvoPlan interface. On the left, there's a list of resources with their respective capacities. The main area displays a table of requirements (Bedarfe) with columns for status, start/end dates, and descriptions. The table is filtered by 'Standard' and shows various tasks with their assigned resources and dates.

EvoTime zur Zeitenfreigabe

The screenshot shows the EvoTime interface. It includes a confirmation screen for time release with fields for status, booking date, and a table of bookings. The table has columns for status, booking date, and time. The interface also shows a sidebar with navigation options and a top bar with user information.

EvoResource zur Ressourcenverwaltung

The screenshot shows the EvoResource interface. It includes a resource management screen with a table of resources. The table has columns for resource group, resource ID, and color. The interface also shows a sidebar with navigation options and a top bar with user information.

EvoExplorer zur Navigation in Details für Auftrag, Meldung sowie Techn. Plätze & Equipments

Fiori Oberfläche für Details

- Aufträge
- Meldungen
- Equipments
- Techn. Plätze

mit intuitiver Navigation
ins nächste Objekt

Sowohl ECC als auch
S/4 HANA fähig

Nav 1 U2

G.S.115 .414D001.NAV001 (Nav 1 U2)

Aufträge

Meldungen

Meßpunkts

Klassifizierungen

Anhänge

Auftrag (1)

Standard

Autom. Spaltenbreite

Kurztext	
RAW Nav 1 U2	>

MELDUNGEN

Meldung (5)

Standard

Autom. Spaltenbreite

Meldung	Beschreibung	
10597108 (G.S.115 .414D...	G.S.115 .414D001.NAV001	>
11014824 (0010)	0010	>

Technische Plätze / Meldung

Meldung: 10597108 / Auftrag: 2392898 / Meldung: 700058467

RAW Nav 1 U2

700058467 (RAW Nav 1 U2)

Meldungsdetails

Maßnahmen

Aktionen

Positionen

Anlagen

Verantw. Arbeitsplatz: VA-ETIS

Meldender: EXT_MOOSHUB

Angelegt am: 04.11.2025

Angelegt um: 13:01:20

Gew.Beginn: 04.11.2025

Gew.Ende: 30.12.2025

Meldungsart: RE (Reparaturmeldung)

Meldungsstatus: MAUF AMER MMAB

Folgemeldung:

Sachverhalt

Codierung: REWA (Reparatur aus Wartung)

Codegruppe: SSAM (Codegruppe für SSAM Mobile Meldungen)

Langtext anzeigen

MASSNAHMEN

Maßnahme (1)

Standard


Autom. Spaltenbreite

Maßna...	Codegruppe	Maßna...	Kurztext Code	Maßnahmentext	
0001	RAWPRIO (Prio...	0005 (...)		Meldung an BMZ	>



SAC zum Reporting

Reporting der monatlichen Kennzahlen




Einsatzmöglichkeiten



Störungsbehebung

- **Eingesetzt bei Spezialanlagen und in der Gebäudeinstandhaltung**
 - Differenzierung über Meldungsart
- **24/7 besetzte Annahmestellen bei Auftraggeber**
- **Beauftragung via SAP-Meldung durch Auftraggeber**
 - Über Standardtransaktionen auswertbare Status
 - Über Standardtransaktionen auswertbare Texte zu geleisteten Tätigkeiten
- **Verrechnung mittels ILV direkt in SAP**
 - Über Standardtransaktionen auswertbare Bearbeiter und Freigeber

Prozess zur Störungsbehebung der Instandhaltung mit VATMobile



Mobile Bearbeitung der Störungsbehebung

Zeitrückmeldung für 2 Personen
inkl Zuschläge wird erfasst

Störung ist mobil
gestartet

300209772 - 0010

AB-02 Funktionsstörung Aufz. 29674

VSTO Gestartet

Tätigkeiten für Meldungsposition

Keine Tätigkeiten für Position verfügbar

Hinzufügen

Arbeitszeiten

Keine Rückmeldungen verfügbar

Hinzufügen

Dokumente

Keine Dokumente verfügbar

Hinzufügen

Equipment

Kein Equipment verfügbar

Hinzufügen

Technischer Platz


Lastenaufzug TSA12 29674

G.S.115 .4610001.PAU012

Einsatz Details

Arbeitsplatz Meldender

Rückmelden Pausieren Fertig



Tätigkeiten werden
erfasst

Tätigkeit hinzufügen

Gruppe EAUf (Aufzug)


Code 701 - Reparatur

Tätigkeiten Hinzufügen

Langtext Tätigkeiten

Hier klicken zum Erfassen eines Langtexts.

Tätigkeiten		
✓ 1001 - Leuchte getauscht	1	✓
✓ 1002 - Leuchtmittel getauscht	1	✓
1003 - Vorschaltgerät/Treiber/Trafo getauscht	0	✓
1004 - Sonstige BM ausserhalb Vert. getauscht	0	✓
✓ 1005 - BM ausserhalb Verteiler repariert	1	✓
1006 - Quittierung (FI/LS/Sicherung eingelegt#)	0	✓
1007 - Störungssuche	0	✓
9990 - Sonstiges (Texteingabe)	0	✓



Zeitrückmeldung hinzufügen

Arbeitsauftrag 300209772 - AB-02 Funktionsstörung Aufz. 29674

Vorgang 0010 - AB-02 Funktionsstörung Aufz. 29674

Arbeitsplatz* VA-ETPA

Lokales Team verwenden

Mitarbeiter* Mooshuber Anita - 00092129, Millonig Stephan, MSc - 00028733

Buchungsdatum* 23.03.2026

Buchungszeit 15:41

Dauer* 0 Hrs 15 Min

Tätigkeitenart* D40500 - D201 (Elektrotechniker NST)

Begründung Abweichung Auswählen

Zuschläge erfassen

Mitarbeiter*

Ausgewählt (2) Auswahl für alle aufheben

☒ Mooshuber Anita - 00092129

☒ Millonig Stephan, MSc - 00028733

Alle Alle auswählen

☐ Ru

☐ Ku

☐ Ha

☒ Millonig Stephan, MSc - 00028733

☐ Fu

☐ Ri

☒ Mooshuber Anita - 00092129

☐ Sc

☐ Pr

☐ Wi

☐ Po

Anwenden

Zulagen hinzufügen

Mitarbeiter 00092129 (Mooshuber Anita), 00028733 (Millonig Stephan, MSc)

Buchungsdatum 23.03.2026

Zulagentyp 10%

Zulagenart 002-ZUL - Gefahr 10%

Begründung 0201 - besonders gefährliches Arbeitsumfeld

Dauer 0 Std., 15 Min.

Zulagen hinzufügen

300209772 - 0010 Mooshuber Anita 0:15

300209772 - 0010 Millonig Stephan, MSc 0:15

Zulagen

10% - Gefahr 10% besonders gefährliches Arbeitsumfeld Mooshuber Anita 0:15

10% - Gefahr 10% besonders gefährliches Arbeitsumfeld Millonig Stephan, MSc 0:15

Zulagen hinzufügen

Mobile Bearbeitung der Störungsbehebung

Daten wurden mobil erfasst

300209772 - 0010

AB-02 Funktionsstörung Aufz. 29674

VSTO Gestartet

2

Tätigkeiten für Meldungsposition

Hinzufügen

Leuchte getauscht (0001)

EAUF - Reparatur

1

Leuchtmittel getauscht (0002)

EAUF - Reparatur

1

Alle anzeigen

Arbeitszeiten

Hinzufügen

Mooshuber Anita

23.03.2026

D40500

0:15

Millonig Stephan, MSc

23.03.2026

D40500

0:15


Dokumente

Hinzufügen

Keine Dokumente verfügbar

Equipment

Rückmelden Pausieren Fertig



Rückmelden mit entspr. Status

Einsatz abschließen

Sichern

Folgestatus auswählen

Arbeit begonnen - Ich arbeite weiter

>

Arbeitsplatz

VA-ETPA

>

Techniker

Mooshuber Anita - 00092129

>

Zeitraum

2-10 Werktage

>

Folgestatus auswählen

☐ Arbeit erledigt - Abgeschlossen

☐ Arbeit begonnen - Weiter an Kollegen


☐ Arbeit begonnen - Ich arbeite weiter

☐ Arbeit offen, Material ausständig

☐ Arbeit erledigt, Material ausständig

☐ Zurück an VIE

☐ Externen Dienstleister bestellen



Dokumentation in Meldung vom Typ "MM"

Servicemeldung anzeigen: Arbeitsbericht MMM

Organisation...

Meldung

11015942

MM

0010

Meldungsstatus

MAUF MIAR

i

Auftrag

300209772

🔗

Meldung

Positionen

Aktionen

Nr.	Codegr...	Ak...	Text Aktionscode	Aktionstext	L...	M...	Starttermin	Uhrzeit	Er
1	MMM01	0001	Angenommen			0	23.03.2026	15:40:49	
2	MMM01	0002	Arbeit begonnen			0	23.03.2026	15:40:53	
3	MMCONF	0012	Arbeit begonnen - Ich ar...	2-10 Werktage		0	23.03.2026	15:43:41	

Meldung

Positionen

Aktionen

zur Position 1

Objektteil

EAUF

701

Reparatur

Schadensbild

Text

Reparatur

📎

Aktionen zur Position

Nr.	Codegr...	Ak...	Text Aktionscode	Aktionstext
1	AKTAUFR	1001	Leuchte getauscht	
2	AKTAUFR	1002	Leuchtmittel getauscht	
3	AKTAUFR	1005	BM ausserhalb Verteiler repariert	

Aktualisierung der Störungsmeldung in SAP als Beauftragung

Langtext zur IH-Meldung anzeigen: 000500355864 Sprache DE	
L	R
.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..	
23.03.2026 15:44:04 CET (EXT_MOOSHUB)	
23.03.2026 15:44:04 CET Mooshuber, Anita (EXT_MOOSHUB)	
[701 - Reparatur (EAUF - Aufzug)]	
Tätigkeit:	
23.03.2026 15:44:04 CET (EXT_MOOSHUB)	
1001 - Leuchte getauscht	
1002 - Leuchtmittel getauscht	
1005 - BM ausserhalb Verteiler repariert	
23.03.2026 15:44:06 CET (EXT_MOOSHUB)	
23.03.2026 15:44:06 CET Mooshuber, Anita (EXT_MOOSHUB)	
Rückmeldung vom mobilen Endgerät zu Vorgang 0010:	
Folgestatus: Arbeit begonnen - Ich arbeite weiter	
Zeitraum: 2-10 Werktage	
Weitergeleitet an: VA-ETPA (Mitarbeiter: Anita Mooshuber)	
23.03.2026 15:44:07 CET (EXT_MOOSHUB)	
23.03.2026 15:44:07 CET Mooshuber, Anita (EXT_MOOSHUB)	
Folgemeldung 700058878 erzeugt.	

Status-abhängig: Automatisierte Anlage einer Folge-Reparatur

In IW65 auswertbare Status- und Tätigkeitsinformationen

Auszug von in Excel übertragenen Daten inkl. Auswertung Reaktionszeit

Abteilung /Teamleiter	keine Aktion		nicht OK		OK		Σ
	TABG	offen					
Brandschutz u. bauliche Instandh.	20	5	29	10%	255	90%	284
Elektrotechnik Instandhaltung	4	10	99	11%	769	89%	868
~~ETI-Team~~ Team 1		2	2	40%	3	60%	5
~~ETI-Team~~ Team 2	1		24	7%	325	93%	349
~~ETI-Team~~ Team 3	1		5	56%	4	44%	9
~~ETI-Team~~ Team 4		5	65	13%	426	87%	491
~~ETI-Team~~ Team 5				0%	5	100%	5
alle ETI-TL	2	3	3	33%	6	67%	9
Heizung/Klima/Lüftung/Sanitär			50	7%	619	93%	669
Gesamtsumme	24	15	178	10%	1.643	90%	1.821

Auszug aus IW47

Freigebender
Teamleiter

Durchführende
Mitarbeiter

Wartung

- **Eingesetzt bei Fahrzeugen, Spezialanlagen und in der Gebäudeinstandhaltung**
 - Differenzierung über Meldungsart
- **Meldungsfreigabe in eigenem Cockpit möglich**
 - In Fuhrpark eingesetzt
- **Bearbeitung und Dokumentation im SAP Asset Manager**
 - Über Standardtransaktionen auswertbare Status
 - Über Standardtransaktionen auswertbare Checklisten (QM Prüflöse)
 - Automatische Ablage eines Protokolls nach Abschluss des Prüflöses
- **Verrechnung mittels ILV direkt in SAP**
 - Über Standardtransaktionen auswertbare Bearbeiter und Freigeber

Checklisten in der Wartung

Wartung laut Plan VAT-VIE 2392891 anzeigen: Kopf zentral

Auftrag

VWPL 2392891

E-Check/FI-Prüfung (Jänner) Obj.118

SysSt

FREI TRÜC ABRV KKMP MOBI NMVP VOKL

PRLE OBJE

Kopfdaten

Vorgänge

Komponenten

Kosten

Partner

Objekte

Zusatzdaten

Standort

Planung

Steuerung

Ergebnisse

Status	Prüflos	Vrg	Zähler	Plangr.	PGZ	Plantyp	Technischer Platz	Bezeichnung des Technischen Platzes
✓	140000033363	0020	1	3000000	46	A	G.S.118 .442E001.FLD001	118_PISO450_A_USV_Modul B _Feld 1
✓	140000033364	0020	1	3000000	46	A	G.S.118 .442E002.FLD001	118_PISO451_A_USV_USV R. Modul D_Feld 1
✓	140000033365	0020	1	3000000	46	A	G.S.118 .442E003.FLD001	118_PISO452_A_USV_USV R. Modul G_Feld 1
✓	140000033366	0020	1	3000000	46	A	G.S.118 .442E004.FLD001	118_PISO453_A_USV_Batt.R. Modul J_Feld 1
✓	140000033367	0020	1	3000000	46	A	G.S.118 .442E005.FLD001	118_118EG07_A_USV_Feld 1
✓	140000033368	0020	1	3000000	44	A	G.S.118 .444A001.FLD001	118_PISU203_B_BST_Feld 1
✓	140000033369	0020	1	3000000	44	A	G.S.118 .444A002.FLD001	118_PISU210_C_BST_Modul A_Feld 1
✓	140000033370	0020	1	3000000	44	A	G.S.118 .444A003.FLD001	118_PISU108_B_BST_GFA UFO_Feld 1
✓	140000033371	0020	1	3000000	44	A	G.S.118 .444A004.FLD001	
✓	140000033372	0020	1	3000000	44	A	G.S.118 .444A005.FLD001	
✓	140000033373	0020	1	3000000	44	A	G.S.118 .444A006.FLD001	
✓	140000033374	0020	1	3000000	44	A	G.S.118 .444A006.FLD001	
✓	140000033375	0020	1	3000000	44	A	G.S.118 .444A006.FLD001	
✓	140000033376	0020	1	3000000	44	A	G.S.118 .444A006.FLD001	

IH-Anleitung anzeigen: Merkmalsübersicht

Plangruppe 3000000

444_FLDE-Check ETIF

PIGrZ. 44

Vorgang

0010

444_FLDE-Check ETIF

Quan.Daten

Kataloge

Stichprobe

Steuerk

Me...	Vorsch...	QN	QL	Stamm...	W...	Version	V..	Kurztext Prüfmerkmal
10		✓		GEAZ	VAI	1		Anlagenzustand
20			✓	GEAZ001	VAI	1		Anlage in Betrieb
30		✓		GEWE	VAI	1		Wartung E-Check
40			✓	GEWE001	VAI	1		Reinigung
50			✓	GEWE002	VAI	1		Klemmen nachziehen
60			✓	GEWE003	VAI	1		Abgänge kontrollieren
70			✓	GEWE004	VAI	1		Plankontrolle
80		✓		GEEC	VAI	1		E-Check
90			✓	GEEC001	VAI	1		Allg. Sichtprüfung
100			✓	GEEC002	VAI	1		Allg. Messungen
110			✓	GEEC003	VAI	1		E-Check durchgeführt

QM Prüflose werden generiert aus Anleitungen mit der SAP Beraterlösung (ECC)

Mobile Bearbeitung von Checklisten

Checkliste

Erledigt

Reparaturauftrag suchen

Reparaturauftrag zuweisen

Neue Reparaturmeldung wird angelegt

G.S.118 .444A016.FLD005 - 118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5

(5 von 8) abges...

Technischer Platz

118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5

G.S.118 .444A016.FLD005

Alles in Ordnung

Alles nicht relevant

Anlagenzustand

1 / 1

Wartung E-Check

4 / 4

E-Check

0 / 3

140000033393

Alles in Ordnung

✓ Reinigung 0040

In Ordnung

Nicht Relevant

Repariert

Nicht in Ordnung

✓ Klemmen nachziehen 0050

In Ordnung

Nicht Relevant

Repariert

Nicht in Ordnung

⚠ Abgänge kontrollieren 0060

In Ordnung

Nicht Relevant

Repariert

Nicht in Ordnung

✓ Plankontrolle 0070

In Ordnung

Nicht Relevant

Repariert

Nicht in Ordnung

Update erfolgreich

Reparaturen aus Wartung

Mobile Bearbeitung von Checklisten

Checkliste

Erledigt

Reparaturauftrag suchen

Reparaturauftrag zuweisen

Neue Reparaturmeldung wird angelegt

G.S.118 .444A016.FLD005 - 118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5

(5 von 8) abges...

140000033393

Technischer Platz

118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5

G.S.118 .444A016.FLD005

Alles in Ordnung

Alles nicht relevant

Anlagenzustand

1 / 1

Wartung E-Check

4 / 4

E-Check

0 / 3

Update erfolgreich

140000033393

Alles in Ordnung

Reinigung 0040

In Ordnung

Nicht Relevant

Repariert

Nicht in Ordnung

Klemmen nachziehen 0050

In Ordnung

Nicht Relevant

Repariert

Nicht in Ordnung

Abgänge kontrollieren 0060

In Ordnung

Nicht Relevant

Repariert

Nicht in Ordnung

Plankontrolle 0070

In Ordnung

Nicht Relevant

Repariert

Nicht in Ordnung

Für neg. Bewertungen wird automatisiert eine Folge-Reparatur angelegt

Servicemeldung anzeigen: Reparaturmeldung

Status

Organisation...

Meldung

700058876

RE

RAW 118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5

Meldungsstatus

MAUF MIAR OFMA

Auftrag

2400149

Reparaturmeldung

Externe Stellen

Erweiterung

Position

Alle Maßnahmen

Meldungsinformation

Melder

EXT_MOOSHUB

Tel.-Nr.

Dienststelle

ext./int. Nr.

Weiterleiten

an Dienststelle

Komm.-Art

Protokoll

Kontakt

Letzte Aktion:

am 23.03.2026 um 14:03:15 an BRFPplus - extern

Bezugsobjekt

Techn. Platz

G.S.118 .444A016.FLD005

118_PISU107_A_BST_...

Sachverhalt

Schadensbild

SSAM

REWA

Reparatur aus Wartung

Beschreibung

RAW 118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5

23.03.2026 14:03:15 CET (EXT_MOOSHUB)

Entstanden aus 600100811

Ausführung

Priorität

3 mittel

Auswirkung

Gew.Beginn

23.03.2026 14:03:15

Gew.Ende

Verantw.ArbPl.

VA-ETFA / VAI

E-Technik Airside - Piste

Planergruppe

VAI

Vertr.bereich

Verkaufsbüro

Positionen

Maßnahmen

zur Position

60

Fehlerort

Schadensbild

MM-MOB

0005

Nicht in Ordnung aus Wartung

Text

Abgänge kontrollieren

Maßnahmen zur Position

Nr.	Codegr...	Ma...	Text MaßnCd	Maßnahmentext	L...	Status
60	RAWPRIO	0005	Niedrig	Abgänge kontrollieren		MAOF

Zuordnung

Bedarfsbeschreibung:

RAW 118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5

Ressourcenname:

Anita Mooshuber

Ressourcengruppe:

VA-KFZM

Auftragsnummer:

2400149

Vorgangsnummer:

0010

Status:

MOBI

Bedarfsstatusbeschreibung:

Mobil

Equipment:

Techn. Platz:

G.S.118 .444A016.FLD005

Meldung:

700058876

Startdatum:

23.03.2026, 14:03:00

Enddatum:

23.03.2026, 14:03:00

Arbeit:

0,00

Aufwandseinheit:

H

Neu zuordnen:

Auswählen

Neue Zuordnung:

Die Folge-Reparatur wird automatisch zugewiesen

Gehe zum Bedarf

Schließen

Zuordnung löschen

Speichern

Ergebnisse der Wartung

QM Prüflös mit entspr. Ergebnissen

Ergebnisse anzeigen: Merkmalsübersicht

PrüfmethodeRegelkarteHistogrammWerteverlaufErgebnishistoriePlatzBew.Parameter...

Prüflös140000033393TPL:G.S.118 .444A016.FLD005

Vorgang0020E-Check (Jänner) Obj.118WerkVAI

PlatzTechnischer Platz G.S.118 .444A016.FLD005

Auftrag2392891

AllgemeinSummarischKennzeichen

ErzwingenWeitere Details...

A...	R...	S...	Kurztext	Prüfmerkmal	Vorgaben	Zu prüfen	Geprüft	Er...	Ergebnis	Originalwert	B...	F...
☐	☐	0	Anlagenzustand		Anzahl fehlerhafter El...	1	0					
☒	☐	5	Anlage in Betrieb		Default QM Checklist...	1	1		0010 In Ordnung		✓	
☐	☐	0	Wartung E-Check		Anzahl fehlerhafter El...	1	0					
☒	☐	5	Reinigung		Default QM Checklist...	1	1		0010 In Ordnung		✓	
☒	☐	5	Klemmen nachziehen		Default QM Checklist...	1	1		0010 In Ordnung		✓	
☐	☒	5	Abgänge kontrollieren		Default QM Checklist...	1	1		0040 Nicht in Ordnung		✗	02
☒	☐	5	Plankontrolle		Default QM Checklist...	1	1		0010 In Ordnung		✓	
☐	☐	0	E-Check		Anzahl fehlerhafter El...	1	0					
☒	☐	5	Allg. Sichtprüfung		Default QM Checklist...	1	1		0010 In Ordnung		✓	
☒	☐	5	Allg. Messungen		Default QM Checklist...	1	1		0010 In Ordnung		✓	
☒	☐	5	E-Check durchgeführt		Default QM Checklist...	1	1		0010 In Ordnung		✓	

Generierung eines PDF-Dokuments zur Wartung

VIE Airport Technik

Datum : 23.03.2026 Uhrzeit: 14:03:14

Auftrag : 2392891 (E-Check/FI-Prüfung (Jänner) Obj.118)

Vorgang : 0020 (E-Check (Jänner) Obj.118)

Meldung : 600100811 (E-Check/FI-Prüfung (Jänner) Obj.118)

Prüflös : 140000033393

, (444_FLD-Check ETIF)

Techn. Pl. : G.S.118 .444A016.FLD005

(118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5)

Rep.Meldung: 700058876

(RAW 118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5)

Bearbeiter: Anita Mooshuber

Equipment : ()

Messpunkt : Belegdatum

Zählerstand:

Checklistenpunkte	Befund
Anlagenzustand	
Anlage in Betrieb	In Ordnung
Wartung E-Check	
Reinigung	In Ordnung
Klemmen nachziehen	In Ordnung
Abgänge kontrollieren	Nicht in Ordnung
Plankontrolle	In Ordnung
E-Check	
Allg. Sichtprüfung	In Ordnung
Allg. Messungen	In Ordnung
E-Check durchgeführt	In Ordnung

VIENNA AIRPORT TECHNIK GMBH
1300 Wien-Flughafen, Austria
Postfach 1, Objekt 420
Telefon +43-1-7007-25400
Telefax +43-1-7007-22455
www.viennaairport-technik.com

Firmenbuchnummer: 242033g DGNR: 400153556
UID NR: ATU5763078
Firmenbuchgericht: Landesgericht Korneuburg
Bank Austria, BIC:BAUATWW,
IBAN: AT 47 1200 0506 7077 6101

Einsehbar in Folgeprozessen
z.B. Reparatur aus Wartung
im Asset Manager

2400149 - 0010

Technischer Platz

118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5

G.S.118 .444A016.FLD005

Einsatz Details

Arbeitsplatz VA-ETPA

Meldender EXT_MOOSHUB

Gewünschter Beginn 23.03.2026 14:03:15

Gewünschtes Ende 18.05.2026 14:03:15

TYP VREP

Beschreibung RAW 118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5

Meldungslangtext 23.03.2026 14:03:15 CET (E...

Teile

Dokumente Ursprungsme... 1

Objektlisten

Zeitberechnung

Weiterleiten Starten

Dokumente

20260323_140000033393.PDF

Prüflös 118_PISU107_A_BST_Modul G_Feld 5

5.32 KB


Objektbegehungen

- **Eingesetzt in der Gebäudeinstandhaltung**
 - Differenzierung über Meldungsart
- **Beauftragung via SAP-Meldung durch Auftraggeber**
 - Über Standardtransaktionen auswertbarer Auftraggeber
 - Einsatz von Maßnahmen in Meldung
- **Bearbeitung und Dokumentation im SAP Asset Manager**
 - Über Standardtransaktionen auswertbare Status
 - Über Standardtransaktionen auswertbare Texte zu geleisteten Tätigkeiten
- **Verrechnung mittels ILV direkt in SAP**
 - Über Standardtransaktionen auswertbare Bearbeiter und Freigeber

Objektbegehungen

- Regelmäßige Rundgänge
- Verortung mit Tablet
- Erfassung durch externes System
- Schnittstelle ins SAP
- Geringere Priorität als Störmeldungen
 - Gebrochene Fliesen
 - Verschmutzte Wände
 - Usw.

PIN: 10365-Fliesen locker u. beschädigt



Plan:	118/BP 118_o1-20191213/BP 118_o1-20191213	
Erstellt:	16.2.2021 14:58:48	Raum:
PIN-Kategorie:	Mangel	Fachkräfte:
Priorität:	Niedrig	Bewertung:
Warnung:		Fällig:
Status:	Offen	

16.2.2021 14:59:48

 16.2.2021 14:59:56



Unsere Erfahrungen aus 10 Jahren Digitalisierung

Seit 2016 beschäftigen wir uns mit der durchgehenden Digitalisierung unserer IH-Prozesse. Mittlerweile ist eine VAT-Prozesswelt ohne mobile Komponente nicht mehr vorstellbar:

- Zurück zum Papier will niemand mehr
- Die Vorteile in Bezug auf Informationsverfügbarkeit und Nachvollziehbarkeit überwiegen klar
- Auch die grantigsten Mitarbeiter verstehen irgendwann den Sinn

Trotzdem bleibt noch viel zu tun:

- Usability ist kein Endzustand sondern wanderndes Ziel
- Die Erwartung der Mitarbeiter wächst mit der Digitalisierung im privaten Bereich
- Das S/4 Hana stößt die nächste Runde der Evolution an

Mit Bezug auf die Digitalisierung gilt:

Der schlimmste Weg, den man wählen kann, ist der, keinen zu wählen!



Österreich
Evora IT Solutions GmbH

MANAGING DIRECTOR
Uwe Ofner

☎ +43 664 7516 2280 ✉ uwe.ofner@evorait.com